



كومنولث ماساتشوستس إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية

التطبيق: برامج رعاية الأطفال العائلية المرخصة	المخارج والإخلاء في برامج رعاية الأطفال العائلية
	تاريخ السريان: 29 يناير 2013 تاريخ التحديث: 8 مايو 2024

معلومات أساسية

إن طرق خروج يمكن الوصول إليها وواضحة ويمكن تحديدها بسهولة أمر بالغ الأهمية لضمان بقاء الأطفال والكبار آمنين في حالة الإخلاء في حالات الطوارئ. كما أن وجود مخرجين آمنين ومألوفين للخارج يوفر وسيلة خروج اختيارية في حالة انسداد أحد المخرجين. من خلال هذه السياسة، تعزز إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية EEC المتطلبات التنظيمية لبيوت رعاية الأطفال العائلية بحيث يكون لها مخرجان منفصلان معتمدان من EEC إلى الخارج.

السلطة

606 7.07(15)(b) المخارج.

1. يجب أن يكون لبيوت رعاية الأطفال العائلية مخرجان منفصلان على الأقل يؤديان إلى الخارج، معتمدان من الإدارة.
2. إذا كان لدى دار رعاية الأطفال العائلية مساحة في الطابق السفلي تمت الموافقة عليها لرعاية الأطفال، فيجب أن يحتوي الطابق السفلي على طريقتين منفصلتين على الأقل للخروج مباشرة إلى الخارج. يجب أن تتم الموافقة على طريقي الخروج المنفصلتين من قبل الإدارة.

السياسة

يجب أن يكون لدى دار رعاية الأطفال العائلية مخرجان منفصلان على الأقل وفعالان ويؤديان إلى الخارج.

- يقصد بمخرجين ممران منفصلان يوصلان من المنزل أو المبنى السكني إلى الطابق الأرضي الخارجي.
- المخارج المنفصلة تعني أن الممرين يقعان في أجزاء مختلفة من المنزل. يجب ألا يكون المخرجان عبارة عن بابين متتابعين على طول طريق الخروج (أي بابين لنفس طريق الخروج أو المرور من أحد الأبواب للوصول إلى الآخر).

يجب أن تكون جميع المخارج:

- محمزة بعلامات خروج واضحة معلقة فوق المخرج المعتمد،
- يحافظ عليها باستمرار خالية من العوائق، و
- سهلة الفتح من داخل مكان رعاية الطفل في ظل جميع ظروف الإضاءة دون استخدام أداة أو مفتاح.

يجوز أن تكون المخارج أبواب في الطابق الأرضي أو أبواب كراج أو أبواب حاجزة أو أدراج تؤدي من الطابق السفلي إلى مخرج الطابق الأول.

- تشمل المداخل الأبواب الأمامية والخلفية والجانبية (بما في ذلك الأبواب الزجاجية المنزلفة) التي تخرج عبر السلالم أو منحدر إلى مستوى الأرض بالخارج.
- o المداخل المؤدية إلى الشرفات فوق مستوى سطح الأرض والتي لا تحتوي على سلالم أو منحدر إلى مستوى الأرض ليست مخارج مقبولة.
- o أبواب الخروج إلى الأدراج لا تعتبر مخارج مقبولة.
- يجوز أن تكون الحواجز وأبواب الكراجات مؤهلة كمخارج، شرط أن:
 - o يكون من الممكن فتحها بسهولة من الداخل للسماح بالإخلاء الآمن لجميع الأطفال دون تأخير؛
 - o يكون من الممكن فتحها يدويًا دون حاجة لاستخدام الكهرباء؛ و
 - o تبقى مفتوحة في جميع الأوقات التي يكون فيها الأطفال في الرعاية.
- بموجب القانون 606 CMR 7.07(11)، يجب أن تحتوي الأدراج المفتوحة التي يستخدمها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن المدرسة على درابزين أو حمايات مثبتة على طول الجوانب المفتوحة أو غير المحمية. عند الخروج عن طريق درج مكون من أربع درجات أو أكثر، يجب أن يكون الدرج مزودًا بدرابزين واحد على الأقل.

لا يجوز استخدام المصاعد أثناء الإخلاء في حالات الطوارئ. لن يتم اعتبار أي طريق خروج يتطلب استخدام المصعد متوافقًا مع الحد الأدنى من متطلبات الخروج.

يجب إبقاء طرق الإخلاء خالية من العوائق، وخالية من المخاطر والتلوج والجليد، ويجب أن تكون مضاءة جيدًا.

متطلبات الخروج الخاصة بالشفق

تمتثل الوحدة السكنية في مبنى مع هذه السياسة إذا كانت تحتوي على:

- مخرج واحد من الوحدة إلى داخل المبنى السكني
 - يحتوي المبنى على مخرجين منفصلين و متميزين من داخل المبنى إلى خارج المبنى على مستوى سطح الأرض.
- ملاحظة: شقة العلية أو شقة التسوية المحولة ذات المخرج الواحد لا تعتبر متوافقة مع هذه السياسة أو تعليمات إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية ما لم تتضمن شهادة الإشغال المساحة المحولة، على أن يتم تقديم نسخة من شهادة الإشغال هذه إلى إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية.

عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ

يجب أن يكون لدى مزودي خدمات الرعاية العائلية للأطفال FCC خطة مكتوبة توضح بالتفصيل إجراءات مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال المفقودون، أو إخلاء الأطفال من المنزل في حالة نشوب حريق أو كارثة طبيعية، أو انقطاع الطاقة، أو الحرارة، أو الماء الساخن، أو حالة طوارئ أخرى. [انظر 606 CMR 7.11(f)]. بموجب تلك التعليمات:

- يجب أن تأخذ الخطة في الاعتبار حركة الأطفال والمعلمين في المنزل، بالإضافة إلى أي فرد آخر من أفراد الأسرة.
- يجب أن توضح وثائق تدريبات الإخلاء الشهرية المطلوبة وفقًا للقانون 606 CMR 7.11(h) أن مزود الخدمة يقوم باستمرار بإخلاء المنزل من جميع المخارج المعتمدة من إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية EEC بطريقة تتفق مع الخطة المكتوبة. يجوز أن تطلب إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية من مزود الخدمة عرض عملية الإخلاء في أي وقت.
- يجب أن يعكس توثيق التدريبات الشهرية أن مزود الخدمة يمارس بانتظام عمليات الإخلاء من جميع المخارج المعتمدة من قبل إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية.

استنادًا إلى قدرة مزود الخدمة على إخلاء الأطفال من المنزل بأمان وفعالية، يجوز أن تحدد إدارة تعليم الطفولة المبكرة والرعاية عمر أو عدد الرضع والأطفال الذين لا يستطيعون المشي الذين قد يخدمهم مزود الخدمة.